



## MONTAGE VAN DE IEC CONNECTOR (KOSWI/KOKWI 3S) - KOKA 724 COAXKABEL MOUNTING INSTRUCTIONS FOR IEC CONNECTOR (KOSWI/KOKWI 3S) - KOKA 724 COAX CABLE




1) Strip de mantel van de kabel 6 mm.  
Strip the coax cable 6 mm.




2) vouw de braiding terug over de mantel. De braiding mag niet met de vingers worden aangeraakt. Gebruik hiervoor het borsteltje van de CST 5 kabelstripper/mesje.  
Fold back the braiding. The braiding must not be touched with the fingers. To do this, use the brush of the CST 5 cable stripper/knife.



3) Verwijder het diëlektricum.  
Remove the dielectric.



4) Plaats de connectorkap over de kabel.  
Slide the connector cap onto the cable.



5) Plaats de thule over de kabel zoals afgebeeld.  
Place the tube over the cable as shown.



6) Plaats de connector kap op de connector en draai deze vast.  
Place the connector cap onto the connector and fasten it.