




MONTAGE VAN DE BNC CONNECTOR (BNCM-59-CX 3.9) - RG 59 COAXKABEL MOUNTING INSTRUCTIONS FOR BNC CONNECTOR (BNCM-59-CX 3.9) - RG 59 COAX CABLE



- 1) Strip de coaxkabel: links 6 mm; rechts 6 mm.
Strip the coax cable: left 6 mm; right 6 mm.



- 2) Vouw de braiding terug.
Fold back the braiding.



- 3) Plaats de connector over de coaxkabel. Zorg ervoor dat de coaxkabel zo ver mogelijk in de connector is gedrukt.
Slide the connector onto the coaxial cable. Make sure that the coaxial cable is pressed in the connector as far as possible.



- 4) Plaats de connector in de compressietang en knijp de tang dicht om de connector te comprimeren.
Insert the connector into the crimping pliers and press the lever down to compress the connector.



- 5) De 4G (LTE) proof aansluitkabel is klaar voor gebruik.
The 4G (LTE) proof connection cable is now ready to use.

Hirschmann Multimedia ontwikkelt kwaliteitsproducten en kan daarom de beste garantievoorwaarden bieden. Ook de BNCM-59-CX3.9 heeft een garantietermijn van 5 jaar. Bezoek www.5year-warranty.net voor een overzicht van alle CAI-producten met een garantietermijn van 5 jaar. Hirschmann Multimedia develops quality products and can therefore offer the best warranty terms. Also the BNCM-59-CX3.9 has a warranty period of 5 years. Visit www.5year-warranty.net for a list of all CAI-products with a warranty period of 5 years.